




AS – 062/T1

Beschleunigungs-Sensor mit Konstant-Stromversorgung mit integrierter Temperaturmessung

Acceleration Sensor with constant current power with integrated temperature measurement

Accéléromètre à alimentation par courant constant

avec capteur de température intégré



AS/ASA062-1 (991220)

Abb. 1 Abmessungen

Fig. 1 Dimensions

Fig. 1 Dimensions

Mechanik

Masse

ca. 130 g (ohne Leitung)

Mechanic

Weight

approx. 130 g
(without cable)

Mécanique

Masse

env. 130 g (sans câble)

Gehäusematerial

Edelstahl 1.4301

Housing material

Stainless steel 1.4301

Matériau du boîtier

Acier spécial 1.4301

Schutzart nach EN 60 529

IP 66 / IP 67

Protection class acc. to EN 60 529

IP 66 / IP 67

Protection selon la norme EN 60 529

IP 66 / IP 67

Anwendung

Der Sensor AS-062/T1 wird vorzugsweise zur Messung der Schwingbeschleunigung an rotierenden Maschinen wie Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt. Gleichzeitig erfassst er die Temperatur an der Messstelle.

Application

The AS-062/T1 is mainly used for measurement of vibration acceleration at rotating machines such as turbines, pumps, compressors, etc. At the same time the temperature at the mounting point is measured.

Utilisation

L'accéléromètre AS-062/T1 est utilisé de préférence pour mesurer les vibrations des machines tournantes, telles que turbines, pompes, compresseurs, etc. Il transmet en outre la température du point de mesure.



Beiliegende Sicherheitshinweise für Installation, Inbetriebnahme und Entsorgung müssen berücksichtigt werden!



Attached safety instructions for installation, commissioning and disposal must be observed!



Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation, la mise en route, et la dépose, doivent être strictement respectées!

Messprinzip

Die Beschleunigungs-Sensoren arbeiteten nach dem piezoelektrischen Kompressionsprinzip. Im Sensor bilden eine Piezo-Keramikscheibe und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem.

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf die Keramikscheibe aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die proportional zur Beschleunigung sind.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.

Die integrierte Temperaturmessung erfolgt mittels eines PT-100 Elements.

Measuring Principle

The acceleration sensor operates according to the piezo-electric compression principle. A piezo-ceramic disc and an internal sensor mass form a spring-mass system in the sensor.

If this system is subjected to vibrations the mass produces an alternating force on the ceramic disc. As a result of the piezo effect this produces an electrical charge that is proportional to vibration acceleration.

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal.

The temperature measurement is integrated and uses a PT-100 element

Principe de mesure

Les accéléromètres utilisent l'effet piézoélectrique produit par une compression. A l'intérieur de l'accéléromètre, un disque piézo-céramique et une masse interne forment un système masse-ressort.

Lorsque des vibrations agissent sur ce système, la masse exerce une force alternative sur le disque céramique. Suite à l'effet piézo-électrique, ceci provoque des charges électriques proportionnelles à l'accélération.

Un amplificateur intégré transforme la charge obtenue en un signal tension utilisable par un appareil de mesure

La mesure de température intégrée est faite par un élément PT-100.

Lieferumfang

- Sensor AS-062/T1
- Gewindestift M8 x 14
- Gewindestift M8 x 1/4" 28 UNF
- Dokumentation

Delivery extend

- Sensor AS-062/T1
- Threaded stud M8 x 14
- Threaded stud M8 x 1/4" 28 UNF
- Documentation

Étendue de la fourniture

- Capteur AS-062/T1
- Goujon fileté M8 x 14
- Goujon fileté M8 x 1/4" 28 UNF
- Documentation

Anschlussleitung	Connecting cable	Câble de raccordement
Länge (typisch) 5 m	Length (typical) 5 m	Longueur (typique) 5 m
Aufbau 6 adrig verseilt + Schirm	Construction 6-conductor stranded + shield	Structure 6 paires torsadées + blindage
Mantelisolation ETFE	Outer material insulation ETFE	Isolation de la gaine ETFE
Farbe Außenmantel schwarz	Outer insulation colour black	Couleur de la gaine extérieure noir
Außendurchmesser 3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)	Outside diameter 3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)	Diamètre extérieur 3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)
Aderanzahl 6	No. of conductors 6	Nombre de brins 6
Leiterquerschnitt 0,14 mm ²	Conductor cross-section area 0,14 mm ²	Section du conducteur 0,14 mm ²
Aderisolation ETFE	Conductor insulation ETFE	Isolement des brins ETFE




Abb. 3 Anschluss	Fig. 3 Wiring	Fig. 3 raccordement
Aderfarbe/ Conductor color / Couleur des brins	Signal / Signal / Signal	
gelb-schwarz / yellow-black / jaune-noir (GN/YE)	SE : Schirm / Shield / blindage	
rot / red / rouge (RD)	SIG: Sensor-Signal/ Signal de sortie	
weiß / white / blanche (WH)	COM/0V: Sensor Signal Masse / Sensor signal ground/ Masse signal	
orange /orange / orange (OR)	PT-100 +	
grün / green / vert (GN)	PT-100 + :für 4-Draht Anschluss/ for 4-wire connection/ pour raccordement 4-brins	
blau / blue / bleu (BL)	PT-100 -	
schwarz / black / noir (BK)	PT-100-	


**Anschlussplan**

Abb. 4 Anschlussplan

Wiring diagramm

Fig. 4 Wiring diagramm

Plan de raccordement

Fig. 4 plan de raccordement

Konstant-Stromversorgung I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA),
verpolungsfest

Constant Power supply I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA)
polarised

Alimentation constante I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA)
polarité fixe

Versorgungsspannung U_{max}

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC,
verpolungsfest

Voltage supply U_{max}

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC
polarised

Tension d'alimentation U_{max}

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC
polarité fixe

Montage Ankopplung Grundsätzlich gilt:	Mounting Coupling General rule:	Montage Couplage Principe appliqué :
Die Masse des Beschleunigungs-Sensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungs-technisch relevante Masse des Messobjektes, an die er montiert ist.	The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight of the object onto which it is mounted.	La masse de l'accéléromètre doit être au moins dix fois plus petite que la masse significative de l'objet à mesurer, à laquelle il est raccordé.
Der Beschleunigungs-Sensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert.	The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted and this changes the vibration behaviour if it is too large.	L'accéléromètre est une masse supplémentaire qui peut influencer l'objet à mesurer et modifier son comportement vibratoire.
Beschleunigungs-Sensor montieren	Mounting of acceleration sensor	Montage de l'accéléromètre
Der Beschleunigungs-Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanz-freie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.	The acceleration sensor requires a friction-locked, contact resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies.	L'accéléromètre doit être monté de façon rigide et en contact direct avec l'objet mesuré, sans introduire de résonance, en particulier pour les mesures à haute fréquence.
<ul style="list-style-type: none"> Der Sensor ist mit dem beigefügten Gewindestift zu montieren. 	<ul style="list-style-type: none"> The sensor is to be attached using the supplied threaded stud, either: 	<ul style="list-style-type: none"> L'accéléromètre doit être monté à l'aide du goujon fileté faisant partie de la fourniture.
Wahlweise mit:	Selectable with:	Au choix avec :
<ul style="list-style-type: none"> Gewindestift M8 x 14 oder Gewindestift M8 / 1/4" 28 UNF 	<ul style="list-style-type: none"> Threaded stud M8 x 14 or Threaded stud M8 / 1/4" 28 UNF 	<ul style="list-style-type: none"> goujon fileté M8 x 14 ou goujon fileté M8 / 1/4" 28 UNF
Die Einbaulage ist beliebig	The sensor can be mounted in any position.	La position de montage est facultative.




Abb. 4 Montage

- Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan und bearbeitet sein.
- Montagefläche mit Gewindebohrung M8 bzw. 1/4“, 12 mm tief versehen.
- Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern.
- Gewindestift gemäß Abb. 4 in Montagefläche einschrauben und sichern (z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest).
- Max. Einschraubtiefe \leq 5 mm für Beschleunigungs-Sensor einhalten.
- Sensor auf Gewindestift aufschrauben
Max. Anzugsmoment entsprechend Gewindestift beachten.
- Empfohlenes Anzugsmoment für beigefügten Gewindestift: 3,5 Nm.


Fig. 4 Mounting

- The mounting surface in the area of the sensor must be flat and machined.
- Provide a size M8, resp. 1/4“ threaded hole 12 mm deep in the surface of the machine.
- Apply a thin film of silicone grease on the mounting surface to prevent contact resonance.
- Screw the M8, resp. 1/4“, stud into the mounting surface in accordance with Fig. 4 and secure it with adhesive, e.g. LOCTITE 243 medium strength, or LOCTITE 270 high strength
- Maintain a max. length of the threaded stud \leq 5 mm for acceleration sensors
- Screw the sensor onto the threaded stud.
Observe max. tightening torque in accordance with stud.
- Recommended maximum torque for the supplied threaded stud is 3,5 Nm.

Fig. 4 Montage

- Dans le voisinage de l'accéléromètre, la surface de montage doit être plane et usinée.
- Réaliser un taraudage M8 ou 1/4“, 12 mm de profondeur, dans la surface de montage.
- Appliquer une fine couche de graisse de silicone sur la surface de montage, afin de réduire les résonances par contact.
- Visser le goujon fileté selon fig. 4 dans la surface de montage, puis le bloquer avec, par exemple, LOCTITE 243 à résistance moyenne, LOCTITE 270 à haute résistance.
- Respecter la profondeur maxi. de vissage de \leq 5 mm pour l'accéléromètre
- Visser l'accéléromètre sur le goujon fileté.
Respecter le couple de serrage maxi. correspondant au goujon fileté.
- Couple de serrage recommandé pour le goujon fileté faisant partie de la fourniture : 3,5 Nm.

Technische Daten	Technical Data	Données Techniques
Elektrik	Electrical	Élém. élect.
Empfindlichkeit (80 Hz /23±3°C)	Sensitivity (at 80 Hz /23±3°C)	Sensibilité (à 80 Hz /23±3°C)
100 mV/g ± 5 % 10,2 mV/m/s ² ± 5 %	100 mV/g ± 5 % 10,2 mV/m/s ² ± 5 %	100 mV/g ± 5 % 10,2 mV/m/s ² ± 5 %
Genauigkeit der Empfindlichkeit	Accuracy of Sensitivity	Précision de Sensibilité
4 Hz ... 10 kHz : ± 5 % 1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB	4 Hz ... 10 kHz : ± 5 % 1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB	4 Hz ... 10 kHz : ± 5 % 1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB
-50°C ... +120°C: ± 5 %	-50°C ... +120°C: ± 5 %	-50°C ... +120°C: ± 5 %
Richtungsfaktor (80 Hz)	Transverse sensitivity (80 Hz)	Sensibilité transverse (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %	≤ 8 ... 10 %	≤ 8 ... 10 %
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	Fréquence propre
> 20 kHz	> 20 kHz	> 20 kHz



AS062-T1-2 (070511)

Abb. 2 Typischer Frequenzgang der Empfindlichkeit

Fig. 2 Typical frequency response of sensitivity

Fig. 2 Courbe en réaponse type du facteur de transmission

Messbereich

± 80 g (U_{max} = +24 V...+30 V) :±7%
 ± 40 g (U_{max} = +20 V) :±7%
 ± 20 g (U_{max} = +18 V) :±7%



Measuring range

± 80 g (UB = +24 V...+30 V) :±7%
 ± 40 g (UB = +20 V) :±7%
 ± 20 g (UB = +18 V) :±7%

Plage de mesure

± 80 g (UB = +24 V...+30 V) :±7%
 ± 40 g (UB = +20 V) :±7%
 ± 20 g (UB = +18 V) :±7%



Polarität	Polarity	Polarité
		
Bei der eingezeichneten Bewegungsrichtung der Lagerschale entsteht ein positives Signal.	A movement of the bearing housing in the direction shown below produces a positive signal.	Lorsque le palier se déplace dans le sens indiqué sur le croquis ci-dessus, le signal de sortie est positif.
Dynamischer Innenwiderstand des Ausgangs ≤ 300 Ω (Arbeitsfrequenzbereich) ca. 2 kΩ (Resonanzfrequenz) (Aussteuerung 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	Dynamic internal resistance of output ≤ 300 Ω (Operating frequency range) approx. 2 kΩ (Resonance frequency) (Level control 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	Résistance interne dynamique de la sortie ≤ 300 Ω (gamme des fréquences de travail) ca. 2 kΩ (fréquence de résonance) (modulation 1 V _{eff} I _B = 4 mA)
Ruhepotential (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V	Open-circuit potential (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V	Potentiel de repos (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V
Dehnungsempfindlichkeit < 0,002 g/ (μm/m)	Strain sensitivity < 0,002 g/ (μm/m)	Sensibilité à la déformation < 0,002 g/ (μm/m)
Magnetfeldempfindlichkeit < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	Magnetic field sensitivity < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	Sensibilité au champ magnétique < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT
Isulationswiderstand (Gehäuse – Speisespannung 0 V) ≥ 20 MΩ	Insulation resistance (Housing supply voltage 0 V) ≥ 20 MΩ	Résistance diélectrique (Boîtier – tension d'alimentation 0 V) ≥ 20 MΩ
Arbeitstemperaturbereich - 50 °C ... + 125 °C	Operating temperature range - 50 °C ... + 125 °C	Plage de température de travail - 50 °C ... + 125 °C
Lagerungstemperaturbereich (in Originalverpackung) -20 °C ... + 70 °C	Storage temperature range (in original packaging) -20 °C ... + 70 °C	Plage de température pour le stockage (dans l'emballage d'origine) -20 °C ... + 70 °C

Überlastbarkeit	Overload capacity	Surcharge
dauernd 100 g Schock 5000 g (alle Richtungen)	continuous 100 g shock 5000 g (all directions)	permanente 100 g (crête) par choc 5000 g (toutes directions)
Schutzart nach EN 60 529	Protection class acc. to EN 60 529	Protection selon la norme EN 60 529
IP 66 / IP 67	IP 66 / IP 67	IP 66 / IP 67
PT-100 Toleranz	PT-100 Tolerance	PT-100 Tolérance
DIN EN 60751, Klasse B	DIN EN 60751, class B	DIN EN 60751, classe B
PT-100 Nennwiderstand R_o	PT-100 normal resistance	PT-100 resistance normale
100 Ohm bei 0°C	100 Ohm at 0°C	100 Ohm à 0°C
PT-100 Temperaturkoeffizient TK	PT-100 Temperatur coefficient	PT-100 Coefficient de température
3850 ppm/K	3850 ppm/K	3850 ppm/K
EMV	EMC	CEM
nach DIN EN 61326-1: 2006	According to DIN EN 61326-1: 2006	conforme à la norme DIN EN 61326-1: 2006
Durch elektromagnetische Einstreuungen (nach EN 61000-4-3) kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen.	Through electro-magnetic stray fields (acc. to EN 61000-4-3) influences on the measured values may arise.	Les interférences électromagnétiques (selon la norme EN 61000-4-3) peuvent altérer la valeur mesurée.
Bei Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen.	In case of disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable.	En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d'installer un flexible de protection métallique raccordé à la terre pour la ligne du capteur.
WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 WEEE-Reg.-No. DE 69572330		WEEE-Reg.-N°. DE 69572330
Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9	product category / application area: 9	catégorie de produits / domaine d'application: 9



Brüel & Kjær Vibro

CE-Erklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité



Brüel & Kjær Vibro

EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Beschleunigungs-Temperatursensor / Acceleration Temperature Sensor

Typ / *Type*

AS-062/T1, AS-068/T1

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EU-Richtlinie / *EU-directive*

2014/30/EU EMV-Richtlinie / EMC-Directive

Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 61326-1: 2013

Bereich / Division
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / Signature
CE-Beauftragter / CE-Coordinator

Ort/Place **Darmstadt**
Datum / Date **16.03.2016**

(Niels Karg)